

AUTOBAN PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
001/99		Implantação Faixas Adicionais Ascendentes Km92 e 74 - Implantação da 4ª Faixa Km 103 ao 104 - Prolongamento da galeria Km 87 - Construção bueiro Km 16	MULTA
004/00	05.03.02.04	Pte. Alargamento - km 62+425 - Pte. Sobre Rio Jundiá Ampliação e Recuperação Km 62+696	MULTA
066/00	05.03.01.08	PS - Recuperação km 61+500 (km 61+535)	ADVERTÊNCIA
067/00	05.03.01.09	PS - Recuperação km 61+805 (km 61+712)	ADVERTÊNCIA
069/00	05.03.01.12	PS - Recuperação km 103+670	ADVERTÊNCIA
070/00	02.05.03.04	Faixas Adicionais Ascendentes - km 27+000 - PS	ADVERTÊNCIA
155/01	05.01.03.01	Recapeamento - 1ª Intervenção - Km 62+200 a 64+600	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN.0348/04-rot		Não entrega da Programação Anual de Serviços de Conservação de Rotina para o ano de 2005	ADVERTÊNCIA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

TEBE PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
NOT.DIN. 0011/05	05.03.03.03.19	Ponte Rio São Domingos, km 214+025 - 1ª fase	MULTA
NOT.DIN. 0012/05	05.03.03.03.03.01	Viaduto FEPASA km 154+350 -2ª fase.	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0021/04	01.02.01.01	Duplicação - km 153+172 ao km 157+700 - Projeção Bebedouro	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0022/04	05.03.03.02.12	Ponte sobre o Rio Lambari - km 394+390 - PN	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0024/04	05.03.03.02.14	Ponte sobre o Córrego da Onça - km 394+900 - PN	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0034/04	02.04.06	Viaduto sobre a FEPASA do km 156+100, programada para iniciar em 03/06/2004	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0040/04	02.04.09	Dispositivo de Entroncamento km 157+200 - SP 322 X SP 351	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0042/04	02.04.05	Dispositivo do km 153+220 -Acesso e Retorno - Projeção de Bebedouro (Antigo km 154+850)	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0043/04	02.04.08	Dispositivo do km 154+800 -Acesso e Retorno em Bebedouro (Antigo km 156+200)	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0044/04	02.03.02	Implantação de Passarela km 152+250 (Antigo km 154+000)	ADVERTÊNCIA

VIANORTE PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
003/99	01.01.01.01.01	Duplicação - km 343+500 ao km 347+000 (Sertãozinho / Bebedouro) - Passarelas - Readequação Dispositivos	ADVERTÊNCIA
006/00	02.01.01.01	Vias Marginais - km 338+900 ao km 340+050- Implantação - PL/ PO	ADVERTÊNCIA
040/00	05.02.02	Drenos de Pavimento - Implantação km 325+910 ao km 343+500	ADVERTÊNCIA
154/01-rot		itens diversos da conservação de rotina	MULTA
159/01	02.02.02.01	PGF - Implantação km 373+000 - PN	ADVERTÊNCIA
161/01	02.02.02.07	PGF - Implantação km 447+000 - PS	ADVERTÊNCIA
169/01	02.05.02.02	Pte - Implantação km 360+000 - Sobre Rio Mogi Guaçu	ADVERTÊNCIA
231/01	02.04.22	Implantação de Dispositivo - km 340+000 - Região de Sertãozinho (Valor Financeiro da 2ª Adequação incluso no item 02.05.02.05)	ADVERTÊNCIA
233/01	02.01.01.02.02	Readequação do Dispositivo - km 335+610 - SMAR	ADVERTÊNCIA
239/01	05.02.06	Drenos de Pavimento - Implantação km 0+000 ao km 8+950 - Av. do Bandeirantes	ADVERTÊNCIA
240/01	05.02.05	Drenos de Pavimento - Implantação km 318+500 ao km 449+730	ADVERTÊNCIA
415/01	02.03.09	Passarela - Implantação - Guará - km 396+930 (Obra Antecipada)	MULTA
451/01	02.05.01	Sistema de Atendimento ao Usuário de Comunicação (Call Box)	ADVERTÊNCIA
506/02	02.04.23	Drenagem de Sertãozinho - km 339+000	ADVERTÊNCIA
625/02	05.04.04	Reimplantação de Cercas	MULTA
NOT.DIN. 0001/04	02.04.16.01	Dispositivo em Desnível - km 326+200 - GLP / Petrobras - Estação de Bombeamento	MULTA
NOT.DIN. 0003/04	02.04.17.01	Dispositivo em Desnível - km 330+620 - Avenida Galvão César	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0007/04	01.01.01.01.03	Duplicação km 356+000 ao km 366+000 (Pitangueiras)	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0010/04	02.01.03.02	Faixa de Aceleração e Desaceleração	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0012/04	05.06.01.02.01	Gabarito Vertical	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0344/04	02.04.22	Implantação de Dispositivo - km 340+300 - Concreteira - Projeção de Sertãozinho	MULTA
NOT.DIN. 0349/04-rot		Não entrega da Programação Anual dos Serviços de Conserva de Rotina para o ano de 2005	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0002/05	02.04.04	Dispositivo em Desnível - km 365+200 (antigo km 364+400) - Acesso à Pitangueiras I	MULTA
NOT.DIN. 0006/05	02.05.02.02	Implantação de Ponte, km 360+000 - sobre o rio Mogi Guaçu	MULTA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

VIANORTE PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
NOT.DIN. 0007/05		Iniciar obra de Demolição e substituição das OAE's Pista Leste e Oeste no km 333+160, sem aprovação dos Projetos Executivos.	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0009/05-rot		Não cumprimento do parâmetro condição de superfície IGG exigidos no contrato Anexo 6 -Conservação e Manutenção Especial de Pavimento. Item 3, sub-item3.2.1	MULTA

INTERVIAS PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS				
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	Motivo	PENALIDADE
			133/01-rot	
457/01	05.03.01.21	Recuperação de Viaduto de Retorno PO - km 130+575	NI	ADVERTÊNCIA
458/01	05.03.03.12	Recuperação de Entroncamento SP-215 x SP-330 - km 97+550	NI	ADVERTÊNCIA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

CENTROVIAS PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
004/99	02.01.02.01 02.04.02.01	3ª Faixa - Implantação km 176+310 ao km 178+330 - PS; Dispositivos SP225 x SP310 Km 206+600 e Alargamento VDT sobre FEPASA Km176+600	MULTA
020/00	02.03.01.01	Passarela - Implantação km 184+300	ADVERTÊNCIA
063/00	02.01.02.01	3ª Faixa - Implantação km 176+310 ao km 178+330 - PS, c/ alargamento VDT sobre a FEPASA no km 176+600	MULTA
064/00	02.04.02.01	Dispositivo - Implantação km 184+000 - Tomazella	MULTA
109/01-rot		Entrega do relatório e da programação mensal fora do prazo	ADVERTÊNCIA
178/01	02.05.02.01	VDT - Implantação km 159+000 (Alargamento - PN)	MULTA
479/02	02.03.01.06	Passarela - Implantação - (Jaú)	ADVERTÊNCIA
482/02	02.04.01.23	Implantação de Dispositivo de Retorno - km 173+750	MULTA
DIN/ROT 183/03		Relatório mensal e a programação do mês posterior das atividades	MULTA

TRIÂNGULO DO SOL			
PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
005/99	01.01.03 01.01.09.01 01.01.09.02 01.01.11 01.01.12 01.01.13 02.01.01.04 02.01.01.05 02.01.01.06 02.01.02.02 02.03.01.01 02.03.01.02 02.04.02.01 02.04.03.18 02.04.03.19 02.04.03.20 02.04.03.21 02.05.01	Duplicação; Dispositivos Entroncamento; Vias Marginais; Implantação 3ª Faixa; Passarelas	ADVERTÊNCIA
076/00	02.04.01.20	Dispositivo de Entroncamento km 338+000 - Cruzamento SP-326 x SP-333	ADVERTÊNCIA
077/00	02.04.01.30	Dispositivo de Entroncamento km 363+000 - Acesso Taquaral	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0346/04	02.04.03.11	Dispositivo de Entroncamento km 108+220 - Retorno(Reloc. do km 109+650)	MULTA
NOT.DIN.0350/04-rot		Não entrega da Programação Anual dos Serviços de Conservação de Rotina p/2005	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN.0001/07		Não conservar as condições de superfície do pavimento	MULTA
NOT.DIN.0002/07	02.01.02.01	Implantação de Vias Marginais do km 276+500 ao km 280+000 - PN/OS	MULTA
NOT.DIN.0003/07	02.01.03.01	Faixas de aceleração e desaceleração entre o km 227+80 e km 454+300	MULTA
NOT.DIN.0004/07	02.04.02.08	Dispositivo de acesso à UFSCAR-km 234+900-acesso a São Carlos	MULTA
NOT.DIN.0005/07	01.01.08	Duplicação do km 330+500 ao km 334+600-Taquaritinga/Jaboticabal	MULTA
NOT.DIN.0007/07	01.01.13	Duplicação do km 368+500 ao 378+850 Pitangueiras/Bebedouro (incluindo alargamento das OAEs existentes.	MULTA
NOT.DIN.0008/07	02.04.01.16	Dispositivo de entroncamento km 331+800 -Acesso a Sta. Adélia - Jaboticabal	MULTA
NOT.DIN.0011/07	02.04.01.33	Dispositivo de entroncamento-km 370+320-(369+200) - Retorno	MULTA
NOT.DIN.0012/07		Não conservar as condições de superfície do pavimento	MULTA
NOT.DIN.0013/07		Não conservar as condições de superfície do pavimento	MULTA
NOT.DIN.0014/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 430+500 -Pista Sul	MULTA
NOT.DIN.0015/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 418+000 -Pista Sul	MULTA
NOT.DIN.0016/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 127+000 -Pista Leste	MULTA
NOT.DIN.0017/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 127+130 -Pista Oeste	MULTA
NOT.DIN.0018/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 177+510 -Pista Leste	MULTA
NOT.DIN.0019/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 318+000 -Pista Norte	MULTA
NOT.DIN.0020/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 301+400 -Pista Norte	MULTA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

TRIÂNGULO DO SOL		PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS	
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
NOT.DIN.0021/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 403+150 -Pista Norte	MULTA
NOT.DIN.0022/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 403+650 -Pista Norte	MULTA
NOT.DIN.0023/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 445+850 -Pista Norte	MULTA
NOT.DIN.0024/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 451+300 -Pista Norte	MULTA
NOT.DIN.0025/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 351+150 -Pista Norte	MULTA
NOT.DIN.0026/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 351+900 -Pista Norte	MULTA
NOT.DIN.0027/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 372+100 -Pista Norte	MULTA
NOT.DIN.0028/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 120+480 -Pista Oeste	MULTA
NOT.DIN.0029/07		Conservação de Rotina -Pavimento - km 131+620 -Pista Leste	MULTA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

AUTOVIAS PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
006/99	02.05.01	Alargamento de PSU - km 289+000 - FEPASA e Dispositivo de Retorno km 327+700	MULTA
014/00	02.03.02.02	Passarela - Implantação - Araraquara (2 unidades)	ADVERTÊNCIA
079/00	02.01.01.02	Faixas de Aceleração e Desaceleração - km 4+500 e km 7+000	ADVERTÊNCIA
080/00	01.01.02	Duplicação - km 2+800 ao km 48+350	ADVERTÊNCIA
083/00	02.04.01.03	Dispositivo em Desnível - km 11+300 - Bonfim Paulista	ADVERTÊNCIA
088/00	02.01.03.01.01	Vias Marginais - Implantação km 291+500 ao km 292+000 (lado direito)	ADVERTÊNCIA
092/00	02.01.02.03	Faixas Adicionais - (Execução de 18,3 km)	ADVERTÊNCIA
252/01	02.04.01.06	Dispositivo de Retorno - km 23+000	ADVERTÊNCIA
253/01	02.04.01.07	Dispositivo em Desnível - km 30+100 - Pradópolis / Luiz Antônio	ADVERTÊNCIA
254/01	02.05.02.01	Alargamento da Ponte sobre o Rio Cabaceira - km 53+740	ADVERTÊNCIA
257/01	01.02.04	PTC - km 372+000 - Rio Sarapuí	ADVERTÊNCIA
259/01	02.01.02.04	Faixas Adicionais - (Execução de 13,2 km)	ADVERTÊNCIA
263/01	02.01.03.03.02	Vias Marginais - Implantação km 33+000 ao km 35+000 (lado direito e esquerdo)	ADVERTÊNCIA
265/01	02.04.05.02	Dispositivo de Retorno - km 23+000	ADVERTÊNCIA
274/01	02.04.04.11	Dispositivo de Retorno - km 358+100 - PN/PS	MULTA
381/01	01.01.02.02	Duplicação - km 13+300 ao km 30+100	ADVERTÊNCIA
382/01	01.01.04	Implantação de Ponte Sobre o Rio Mogi Guaçu - km 47+600	ADVERTÊNCIA
384/01	01.02.03.02	Duplicação - km 370+000 ao km 383+000	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN 0351/04-rot		Não Entrega da Programação Anual dos serviços de Conservação de Rotina para o ano de 2005	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN 0020/08	05.01.02.04	Recapeamento entre o km 318+000 e 406+000 -SP 334 2ª intervenção	MULTA

VIAOESTE PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
008/00	02.04.02.01	Acesso a Itapevi km 35+500 (antigo km 36+903)	ADVERTÊNCIA
025/00	02.03.01.07	Passarela - Implantação km 97+000 (ampliação)	ADVERTÊNCIA
026/00	01.02.04 02.04.01.16 02.04.01.17 02.04.01.18	Implantação do Entroncamentos - Duplicação km 104+130	MULTA
047/00	02.03.01.08	Passarela - Implantação - (antigo 104+000) km 103+850	ADVERTÊNCIA
049/00	02.04.02.02	Implantação de Dispositivo de Retorno - km 64+500	ADVERTÊNCIA
052/00	01.02.08 02.04.01.25 02.04.01.26 02.04.01.27 02.04.01.28	Implantação de Dispositivos e Duplicação km 113+000	MULTA
053/00	02.03.01.04	Passarela - Implantação km 44+400	ADVERTÊNCIA
054/00	05.01.02.03	1ª Intervenção faixa sentido Araçoiaba da Serra no pavimento entre os km 83+000 ao km 107+200	MULTA
058/00	05.03.06	Recuperação de OAE km 19+830 (km 20+000)	MULTA
059/00	05.03.07	Recuperação de OAE km 24+420	MULTA
124/01	02.02.02.01.03	PGF - Implantação km 41+000 - PO	MULTA
153/01	02.03.02.03	Passarela - Implantação km 38+500	MULTA
154/01	02.03.02.01	Passarela - Implantação km 25+000	MULTA
182/02-rot		Conservação/Manutenção de Telamento de Passarela SP-270 - Km 96+800	ADVERTÊNCIA
205/01	02.03.01.07	Passarela - Implantação km 97+000 (ampliação)	MULTA
206/01	02.03.01.08	Passarela - Implantação - (antigo 104+000) km 103+850	MULTA
211/01	02.04.02.04	Melhoria da alça de acesso à Araçariguama km 49+500	MULTA
326/01	05.01.02.07	1ª Intervenção faixa sentido Cotia no pavimento entre os km 93+600 ao km 60+600	MULTA
628/02		Não Início dos Serviços de Implantação da Necessária Faixa Adicional - Trecho Entre o Acesso a Alphaville e Trevo de Barueri.	ADVERTÊNCIA
656/02	01.02.01	Duplicação km 34+000 ao km 45+200 - Subtrecho 1 (Cotia / Vargem Grande Paulista)	ADVERTÊNCIA

NI - Obra Não Iniciada

NC - Obra Não Concluída

NE - Não Executado

VIAOESTE PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
658/02	02.04.01.01	Implantação de Entroncamento com Estrada Municipal km 36+500	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0003/05	02.04.01.01	Implantação de Entroncamento com estrada Municipal - km 36+500	MULTA
NOT.DIN. 0013/05	05.03.13.02	Não Início dos Serviços do Viaduto de acesso a Osasco-Av. Pres. Kennedy km 15+410 - PO.	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN.0011/08	02.01.04	Melhorias no acostamento do km 45+200 e km 87+200 (Exceto contorno de São Roque 34.812m - SP 270	MULTA
NOT.DIN.0012/08	02.02.02.01.01	Implantação de PGF no km 73+500 PL SP 270	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN.0014/08	02.04.02.05	Melhoria nas alças do dispositivo de retorno km 50+660 - SP 280	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN.0011/09	02.04.02.10.03	Melhorias viárias na Marginal Tietê -Esquerda e Direita -SP 280	ADVERTÊNCIA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

COLINAS PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
108/01-rot		Entrega do relatório e da programação mensal fora do prazo	MULTA
296/01	02.03.01.01	Passarela - Implantação km 116+300	MULTA
298/01	02.03.02.02	Passarela - Implantação km 111+200	MULTA
602/02	02.02.04.01.03	Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) - km 139+050 - PO	MULTA
612/02	02.01.03.02.01	Vias Marginais - Implantação km 64+600 ao km 66+050, ambas as pistas (PN e PS)	MULTA
613/02	02.02.02.01.02.01	PGF - Implantação km 87+000 - PO (c/ Módulos de Balança)	MULTA
NOT.DIN.0003/06	02.02.03.01.03	PTC - Implantação km 128+850 - Porto Feliz	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN.0004/06	02.04.02.20.01	Retorno em Nivel- Implantação km 137+900 - Porto Feliz	ADVERTÊNCIA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

CART PENALIDADES APLICADAS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
NOT.DIN.0015/09		Não entrega das Inspeções Iniciais das OAEs e Passarelas - Item 3.2.5	MULTA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

SPVIAS PENALIDADES APLICADAS- DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
001/01-OAE		Recuperação da Ponte Carvalho Pinto - km 278+500	ADVERTÊNCIA
002/01-OAE		Recuperação da Ponte sobre o Córrego do Cachaça - km 191+800	ADVERTÊNCIA
115/01-ROT		Limpeza de drenagem entre Km 129+600 e Km 315+034 PL /PO da SP-280	MULTA
116/01-ROT		Poda na SP-270	MULTA
119/01-ROT		Poda na SP-255	MULTA
128/01	01.01.02.01.01	Duplicação - km 158+300 ao km 162+000	ADVERTÊNCIA
132/01	02.04.03.11	Implantação do Dispositivo de Retorno - km 161+450 (Quando VDM = 5.000 veículos)	ADVERTÊNCIA
133/01	02.04.03.12	Implantação do Dispositivo de Retorno - km 163+100 (Quando VDM = 5.000 veículos)	ADVERTÊNCIA
134/01	01.02.02.02.01.03	Duplicação - km 158+400 ao km 166+100 - Araçoiaba da Serra - Itapetininga	ADVERTÊNCIA
135/01	02.03.03	Passarela - Implantação km 147+000	ADVERTÊNCIA
136/01	02.03.04	Passarela - Implantação km 161+450	ADVERTÊNCIA
137/01	02.05.05.04	Acostamento - Implantação km 115+000 a km 168+000	ADVERTÊNCIA
138/01	02.04.05.01	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 138+500	ADVERTÊNCIA
139/01	02.04.05.02	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 143+100	ADVERTÊNCIA
140/01	02.04.05.03	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 146+100	ADVERTÊNCIA
141/01	02.04.05.04	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 150+900	ADVERTÊNCIA
142/01	02.04.05.05	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 154+400	ADVERTÊNCIA
143/01	02.05.05.01	Acostamento - Implantação km 105+000 ao km 213+000	ADVERTÊNCIA
144/01	02.05.05.02	Acostamento - Implantação km 237+000 ao km 288+000	ADVERTÊNCIA
145/01	02.04.03.13	Implantação do Dispositivo de Retorno - km 164+750	ADVERTÊNCIA
146/01	02.04.03.14	Implantação do Dispositivo de Retorno - km 165+680	ADVERTÊNCIA
147/01	02.05.05.03	Acostamento - Implantação km 222+000 ao km 342+000	ADVERTÊNCIA
155/01-ROT		Entrega do relatório e da programação mensal fora do prazo	ADVERTÊNCIA
213/01	02.02.02.01	PGF - Implantação km 129+400 - Morro Alto	ADVERTÊNCIA
214/01	02.05.07.01	Faixas de Aceleração e Desaceleração	ADVERTÊNCIA
215/01	02.05.06.01	Área de Descanso - km 168+000 PL	ADVERTÊNCIA
216/01	02.01.01.01	Faixas Adicionais - km 237+000 ao km 278+000	ADVERTÊNCIA
218/01	02.04.04.01	Implantação do Dispositivo de Retorno - km 132+500	ADVERTÊNCIA
300/01	01.01.02.02.01	Implantação de Nova Pte sobre o Rio Itapetininga - km 162+000	ADVERTÊNCIA
305/01	02.02.01.04	Praça de Pedágio - Implantação km 135+000 - Alambari	ADVERTÊNCIA
307/01	02.04.05.08	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 183+000	ADVERTÊNCIA
308/01	02.02.05.02.01	SAU - Implantação km 131+500	ADVERTÊNCIA
309/01	02.02.05.02.02	SAU - Implantação km 204+900	ADVERTÊNCIA
310/01	02.05.06.01	Área de Descanso - km 168+000 PL	ADVERTÊNCIA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

SPVIAS PENALIDADES APLICADAS- DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
316/01	02.02.05.02.01	SAU - Implantação km 131+500	MULTA
328/01	02.02.05.02.07	SAU - Implantação km 170+500	ADVERTÊNCIA
331/01	02.02.05.02.06	SAU - Implantação km 311+900	ADVERTÊNCIA
333/01	02.04.05.09	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 190+500	ADVERTÊNCIA
354/01	02.04.03.15	Implantação do Dispositivo de Retorno - km 166+580	ADVERTÊNCIA
355/01	02.04.03.16	Implantação do Dispositivo de Retorno - km 168+000	ADVERTÊNCIA
356/01	02.05.03.03	Alargamento do Viaduto - km 163+100	ADVERTÊNCIA
358/01	02.04.05.10	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 193+000	ADVERTÊNCIA
359/01	02.04.05.11	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 198+100	ADVERTÊNCIA
360/01	02.04.05.12	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 208+800	ADVERTÊNCIA
361/01	02.04.05.13	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 210+360	ADVERTÊNCIA
362/01	02.02.02.03	PGF - Implantação km 208+400 - Itatinga	ADVERTÊNCIA
399/01	02.05.01.01	Ampliação e Recuperação da Pte Sobre o Rio Ribeirão Pederneiras - km 121+600	ADVERTÊNCIA
400/01	02.05.06.03	Área de Descanso	ADVERTÊNCIA
401/01	02.05.02.01	Alargamento do Dispositivo - km 224+700	ADVERTÊNCIA
402/01	02.04.04.02	Implantação do Dispositivo de Retorno - km 157+000	ADVERTÊNCIA
419/01	02.05.07.02	Faixas de Aceleração e Desaceleração (de 04 pontos de ônibus: 1ª Fase: 10/10/01 à 09/02/02)	ADVERTÊNCIA
420/01	02.05.02.02	Alargamento do Dispositivo - km 240+020 - Passagem de Gado	ADVERTÊNCIA
421/01	02.05.07.03	Faixas de Aceleração e Desaceleração (de 08 pontos de ônibus: 1ª Fase: 10/02 à 09/10/01)	ADVERTÊNCIA
422/01	02.05.07.05	Faixas de Aceleração e Desaceleração (De 13 pontos de ônibus: 1ª Fase: 10/02/01 à 09/02/02)	ADVERTÊNCIA
448/01	05.02	Drenos de Pavimento	ADVERTÊNCIA
449/01	02.05.01.03	Ampliação e Recuperação da Pte existente do Rio Itapetininga - km 162+000	ADVERTÊNCIA
469/01	01.02.01.02.02.01	Implantação de Viaduto Sobre Ferrovia - km 224+900	ADVERTÊNCIA
549/02	02.05.06.03	Área de Descanso	ADVERTÊNCIA
550/02	02.05.01.07	Ampliação e Recuperação da Ponte Sobre o Rio das Almas - km 204+900	ADVERTÊNCIA
554/02	02.04.03.16	Implantação do Dispositivo de Retorno - km 168+000	MULTA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

SPVIAS PENALIDADES APLICADAS- DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
555/02	02.02.05.01	Implantação da Administração Central e Centro de Controle Operacional - CCO - Itapetininga	MULTA
558/02	02.04.04.03	Implantação do Dispositivo de Retorno - km 172+000	ADVERTÊNCIA
561/02	02.04.05.13	Melhoramento do Dispositivo de Retorno - km 210+360	MULTA
562/02	05.02	Drenos de Pavimento	MULTA
634/02	02.02.03.02	Posto de Pesagem Fixo - km 135+000 - Araçoiaba da Serra	ADVERTÊNCIA
635/02	02.05.03.01	Alargamento da Ponte Sobre o Rio Sarapuí - km 134+400	ADVERTÊNCIA
636/02	02.02.03.01	Posto de Pesagem Fixo - km 149+000 - Quadra	ADVERTÊNCIA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

PENALIDADES APLICADAS
DIRETORIA DE CONTROLE
ECONÔMICO E FINANCEIRO

Nº	CONCESSIONÁ RIA	ASSUNTO	MULTA
			Penalidade
006/00	SPVIAS	Não Pagamento 3% Receita Bruta Mar/00	MULTA



PENALIDADES APLICADAS OPERAÇÕES

DIRETORIA DE

ANO	CONCESSIONÁRIA	NR	DATA	ASSUNTO	PENALIDADE
1999	TRIÂNGULO	006	7/7	Sinalização Geral	MULTA
1999	AUTOBAN	007	16/7	Cobrança do Projeto Completo de Sinalização Horizontal / Vertical	MULTA
2000	AUTOBAN	031	28/02	Fechamento acesso regular SP-330 km 104+240	Advertência
2000	CENTROVIAS	036	5/9	Não cumprir cronograma de implantação de equipamentos	MULTA
2000	AUTOVIAS	038	5/9	Não cumprir cronograma de implantação de equipamentos	MULTA
2000	AUTOBAN	053	22/12	Não cumprir diretrizes , Normas , etc; função placas fundo azul	MULTA
2001	VIANORTE	067	3/4	Não cumprir cronograma de implantação de equipamentos * Call Box , Radar Fixo-Portátil - CFTV	MULTA
2001	VIAOESTE	094	11/10	Não implantação de equipamento no prazo	Advertência
2001	SP VIAS	095	11/10	Não implantação de equipamento no prazo	MULTA
2001	SP VIAS	098	18/12	Não implantação de equipamento no prazo	MULTA
2002	AUTOBAN	099	3/1	irregularidade constatada, caracterizando infração prevista na Alínea A 2.1 da tabela do Anexo II do Edital, consoante os conceitos básicos da Conservação de Rotina, estabelecidos no Anexo 6 do referido Edital, em seu item 2.3, Alínea e.4 - Anexo 6, item 2.3 - Alínea e 4) tachas e Tachões Refletivos	MULTA
2002	ECOVIAS	100	14/1	Equipamentos Balança SP-150 km130 inoperantes	MULTA
2002	AUTOBAN	106	28/1	RADAR FIXO	Advertência
2002	CENTROVIAS	118	14/3	RADAR PORTÁTIL	Advertência
2002	ECOVIAS	001	5/8	prática de infração consistente na não observância dos padrões estabelecidos para os programas de conservação de rotina da sinalização viária, dando-a como incursa no Capítulo XVIII - Sancões e Penalidades	MULTA
2003	VIAOESTE	010	28/2	IRREGULARIDADE QUANTO INFRACOES PREVISTAS NAS ALINEAS A1.5 E A2.1 DA TABELA DO ANEXO 11 DO EDITAL CONSOANTE OS CONCEITOS BASICOS E PADROES PARA OS PROGRAMAS DE OPERACAO DO SISTEMA VIARIO/SEGURANCA E CONFORTO DOS USUARIOS (ESTABELE	MULTA
2003	VIANORTE	012	11/3	irregularidade quanto a implantação do SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS descrita a seguir, por não cumprir prazos do Cronograma de Equilíbrio Econômico Financeiro aprovado pela Comissão de Concessões, através da RC-INV/039/01.não cumpriu o previsto no ANEXO 5, conforme dispõe o item 2.2.2	MULTA
2003	VIAOESTE	016	12/3	irregularidade quanto à conservação/manutenção de rotina dos equipamentos do sistema de SENSORIAMENTO DE TRÁFEGO, não cumpriu o previsto no ANEXO 6, conforme dispõe o item 2.1.	MULTA
2003	VIAOESTE	017	12/3	irregularidade quanto à integração dos equipamentos do sistema de SENSORIAMENTO DE TRÁFEGO, não cumpriu o previsto no ANEXO 5, conforme dispõe o item 2.1	MULTA
2003	VIAOESTE	024	4/8	irregularidade quanto à implantação de painéis fixos com mensagens institucionais, no canteiro central, faces leste e oeste, nos km 16+100, 18+200 e 22+750, entendendo-se que a concessionária não cumpriu o previsto no item 2 do Parágrafo Único do Art. 6º do Anexo 1 do Edital de Licitação nº 008/CIC/97	MULTA
2003	ECOVIAS	026	20/8	irregularidade quanto à prestação de serviço ao usuário não atendimento ao nível de serviço estipulado no item 3.2.2. do Anexo 5 do Edital de Licitação, concluindo que esta Concessionária não ofereceu SERVIÇO ADEQUADO	Advertência
2003	AUTOBAN	035	9/9	não atendimento ao nível de serviço estipulado no item 3.2.2. do Anexo 5 do Edital de Licitação, concluindo que esta Concessionária não ofereceu SERVIÇO ADEQUADO.	MULTA
2003	AUTOBAN	036	9/9	não atendimento ao nível de serviço estipulado no item 3.2.2. do Anexo 5 do Edital de Licitação, concluindo que esta Concessionária não ofereceu SERVIÇO ADEQUADO.	MULTA

2003	ECOVIAS	041		Irregularidade quanto à realização de evento na SP-160 – Pista Descendente, sem emissão correspondente outorga pelo Poder Concedente o esquema de circulação alternativo	Advertência
2004	AUTOBAN	004		Irregularidade quanto a prestação de informações de acordo com o Inciso VI do item 50.1 da CLÁUSULA 50 do CONTRATO Nº 005/CR/98 são obrigações da CONCESSIONÁRIA prestar todas as informações que lhe sejam solicitadas pelo CONTRATANTE, nos prazos e periodicidade por este determinados – Cadastro das ocupações da faixa de domínio e dos painéis publicitários, relatórios quantitativos e fotográficos dos veículos que violaram os pedágios e que se evadiram da pesagem obrigatória, seja trafegando pelo interior das praças ou pelas faixas de rolamento em frente as mesmas.	Advertência
2004	AUTOVIAS	017		notifica a Concessionária AUTOVIAS, da instauração de procedimento administrativo destinado a apuração de infração administrativa, consistente em conservação de emergência nos equipamentos da Pista Mista (manual e automática), sentido sul, da Praça de Pedágio de Guatapará, dando-a como incurso na cláusula 44.1, do contrato, de conformidade com as cópias <u>anexas do ato de instauração</u>	Advertência
2004	AUTOVIAS	018		notifica a Concessionária AUTOVIAS, da instauração de procedimento administrativo destinado a apuração de infração administrativa, consistente em irregularidades na Operação da Praça de Pedágio de Guatapará, dando-a como incurso na cláusula 44.1, do contrato, de conformidade com as cópias <u>anexas do ato de instauração</u>	Advertência
2004	AUTOVIAS	019		notifica a Concessionária AUTOVIAS, da instauração de procedimento administrativo destinado a apuração de infração administrativa, consistente em irregularidades na Operação da Praça de Pedágio de Batatais, dando-a como incurso na cláusula 44.1, do contrato, de conformidade com as cópias <u>anexas do ato de instauração</u>	Advertência
2004	AUTOVIAS	020		notifica a Concessionária AUTOVIAS, da instauração de procedimento administrativo destinado a apuração de infração administrativa, consistente em irregularidades na Operação da Praça de Pedágio de Restinga, dando-a como incurso na cláusula 44.1, do contrato, de conformidade com as cópias <u>anexas do ato de instauração</u>	Advertência
2004	AUTOVIAS	021		notifica a Concessionária AUTOVIAS, da instauração de procedimento administrativo destinado a apuração de infração administrativa, consistente em irregularidades na Operação da Praça de Pedágio de São Simão, dando-a como incurso na cláusula 44.1, do contrato, de conformidade com as cópias <u>anexas do ato de instauração</u>	Advertência
2005	CENTROVIAS	001	26/1	Instauração de Procedimento Administrativo destinado a apuração de infração administrativa, consistente em irregularidades na operação da Praça de Pedágio de ITIRAPINA, dando-a como incurso na cláusula 46, do contrato de concessão	Advertência
2005	CENTROVIAS	002	26/1	Instauração de Procedimento Administrativo destinado a apuração de infração administrativa, consistente em irregularidades na operação da Praça de Pedágio de DOIS CÔRREGOS, dando-a como incurso na cláusula 46, do contrato de concessão	Advertência
2005	CENTROVIAS	003	26/1	Instauração de Procedimento Administrativo destinado a apuração de infração administrativa, consistente em irregularidades na operação da Praça de Pedágio de JAÚ, dando-a como incurso na cláusula 46, do contrato de concessão	Advertência
2005	CENTROVIAS	005	26/1	Instauração de Procedimento Administrativo destinado a apuração de infração administrativa, consistente em irregularidades na operação da Praça de Pedágio de BROTAS, dando-a como incurso na cláusula 46, do contrato de concessão	Advertência
2006	VIAOESTE	012	13/11	infração administrativa, consistente em não manter Sistema de Radiofonia (Estações Repetidoras) em conformidade com a cláusula 48.1.I do contrato	MULTA
2006	VIAOESTE	013	13/11	infração administrativa, consistente em não manter Sistema de Radiofonia (Estações Fixas, Móveis e Portáteis) em conformidade com as cláusulas 14 e 48.1.I do contrato	MULTA

2006	VIAOESTE	014	13/11	infração administrativa, consistente em não atender a recomendações de auditoria e verificação, em conformidade com as cópias anexas do ato de instauração	MULTA
2006	VIANORTE	001	25/10	Irregularidade de conversação da sinalização horizontal na SP 322	MULTA
2006	VIANORTE	011	12/3	Irregularidade de conversação da sinalização horizontal na SP 322, 325, 330.	MULTA
2006	VIANORTE	010	8/6	Irregularidade de conversação da sinalização horizontal na SP 322	MULTA
2006	ECOVIAS	005	25/2	Irregularidade contra prestação de serviço ao usuário	MULTA
2006	VIAOESTE	015	13/11	infração administrativa, consistente em não disponibilizar no CCO informações operacionais "on line" e "real time" dos equipamentos de sensoriamento de tráfego, implantados nas SPs 075 e 280	MULTA

ECOVIAS PENALIDADES APLICADAS- DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
007/99	02.04.08	Passarelas e Melhorias Trevo km 60+000	MULTA
010/00-pro		Projeto - Pista Descendente - Rodovia dos Imigrantes	ADVERTÊNCIA
010/05-pro		Condições de Superfície e Condição de Conforto por sub trecho homogêneo	MULTA
NOT.DIN.0352/04-rot		Não entrega da Programação Anual dos Serviços de Conservação de Rotina p/ 2005	ADVERTÊNCIA
NOT.DIN. 0003/03	05.01.16.01	Recapeamento do Km 270+000 ao Km 292+200 (Anchieta/Curva do S - PMN) 1ª Intervenção	MULTA
NOT.DIN. 0004/03	05.01.02.01	Recapeamento do Km 60+000 ao Km 65+000 - Marginal Sul - Baixada (1ª Intervenção)	MULTA
NOT.DIN. 0005/03	05.01.03.01	Recapeamento do Km 10+500 ao Km 18+000 - Marginal Norte - Planalto (1ª Intervenção)	MULTA
NOT.DIN. 0006/03	05.01.09.01	Recapeamento do Km 30+000 ao Km 40+000 e Trevo Km 40+000 (1ª Intervenção)	ADVERTÊNCIA

NI - Obra Não Iniciada
NC - Obra Não Concluída
NE - Não Executado

RODOANEL OESTE PENALIDADES APLICADAS- DIRETORIA DE INVESTIMENTOS			
Nº	ITEM DE SERVIÇO	ASSUNTO	PENALIDADE
NOT.DIN 0016/09		Não Entrega do Projeto Funcional até 06(seis) meses antes do início da obra - Adequação da Interseção da Padroeira no km 19+900 SP 021.	MULTA